

| | |
|------------------------|---|
| NOM DU NAVIRE | ALLIANCE 14 |
| IMMATRICULATION | PVG 39815 |
| PROPRIETAIRE | SARL AP MOTOR LOCATION Zone technique du Port – 5 rue Maurice Ravel – 66750 SAINT CYPRIEN TEL : 04 68 215 817 SIRET : 944 112 747 00018 – APE : 70.10Z |
| ACTIVITE | Location |
| ARMEMENT | Registre Côtier |

| COQUE ET CONSTRUCTION | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| VERIFICATION | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Inspection visuelle extérieure coque & pont | OK | | | | | |
| Inspection visuelle intérieure structure | OK | | | | | |
| Fonctionnement panneau(x) & hublot(s) | OK | | | | | |
| intégrité liaison coque/pont | OK | | | | | |
| Etat davier(s) de mouillage | OK | | | | | |
| Etat bite(s) d'amarrage | OK | | | | | |
| Lisibilité plaque signalétique | OK | | | | | |
| Fonctionnement passe coque(s) | OK | | | | | |
| Fonctionnement vanne(s) | OK | | | | | |
| Autres points vérifiés : | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ACTIONS | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Inspection visuelle extérieure coque & pont | | | | | | |
| Inspection visuelle intérieure structure | | | | | | |
| Fonctionnement panneau(x) & hublot(s) | | | | | | |
| intégrité liaison coque/pont | | | | | | |
| Etat davier(s) de mouillage | | | | | | |
| Etat bite(s) d'amarrage | | | | | | |
| Lisibilité plaque signalétique | | | | | | |
| Fonctionnement passe coque(s) | | | | | | |
| Autres points vérifiés : | | | | | | |
| Carénage | 02/04/25 | | | | | |
| Antifouling | 02/04/25 | | | | | |
| | | | | | | |
| OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME | | | | | | |
| | | | | | | |

| MATERIEL D'ARMEMENT ET DE SECURITE | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| VERIFICATION | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Etat des brassières / combinaisons | OK | | | | | |
| Essai moyen de remontée à bord | OK | | | | | |
| Essai coupe circuit de propulsion | OK | 2 | | | | |
| Essai moyen(s) de repère lumineux | 09/2026 | | | | | |
| Etat dispositif d'assèchement | OK | | | | | |
| Validité moyen lutte incendie | 31/12/25 | | | | | |
| Etat dispositif de remorquage | OK | | | | | |
| Essai du dispositif personne tombée à l'eau | OK | | | | | |
| Validité 3 feux a main | 02/2027 | | | | | |
| Etat Miroir de signalisation | Néant | | | | | |
| Ligne de mouillage à poste | OK | | | | | |
| Pavillon national | OK | | | | | |
| Essai compas magnétique | OK | | | | | |
| Carte marine de la zone | Néant | | | | | |
| Lampe Torche | OK | | | | | |
| Autres matériel de sécurité : | | | | | | |
| GPS – Sondeur | OK | | | | | |
| VHF | OK | | | | | |
| Compas de route | OK | | | | | |
| ACTIONS | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Entretien équipement(s) individuel(s) | 28/10/24 | Nettoyage Rinçage Séchage Stockage | | | | |
| OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME | | | | | | |
| | | | | | | |

| PROPULSION | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| VERIFICATION | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Essais mise en marche/arrêt | OK | | | | | |
| Niveau(x) des fluides | OK | | | | | |
| Tension et usure courroie(s) | OK | | | | | |
| Etat filtre(s) | OK | | | | | |
| Débit circuit(s) de refroidissement | OK | | | | | |
| Etat démarreur(s) | OK | | | | | |
| Autres points vérifiés : | | | | | | |
| | | | | | | |
| ACTIONS | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Vidange(s) | 28/10/24 | Remplacement | | | | |
| Entretien crépine(s) | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Entretien embase(s) | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Entretien hélice(s) | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Entretien batterie(s) | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Autres actions : | | | | | | |
| Filtres huile et essence | 28/10/24 | Remplacement | | | | |
| Filtres décanteur | 28/10/24 | Remplacement | | | | |
| Anodes | 28/10/24 | Remplacement | | | | |
| Bougies | 28/10/24 | Remplacement | | | | |
| Circuit air & essence nettoyage | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Thermostat | 28/10/24 | Remplacement | | | | |
| Niveau trim hydraulique | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Graissage | 28/10/24 | Graissage | | | | |
| Turbine embase | 28/10/24 | Remplacement | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Distribution | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME | | | | | | |
| | | | | | | |

| MOUILLAGE | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| VERIFICATION | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Fixation navire/ligne : étalingure | OK | | | | | |
| Fixation ligne/ancre | OK | | | | | |
| Autres points vérifiés : | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ACTIONS | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Entretien de la longueur de ligne | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Entretien baille a mouillage | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Autres actions : | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME | | | | | | |
| | | | | | | |

| FEUX DE SIGNALISATION | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| VERIFICATION | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Essai des feux de route et de mouillage | OK | | | | | |
| Intégrité du câblage électrique | OK | | | | | |
| Autres points vérifiés : | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ACTIONS | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Entretien source(s) lumineuse(s) | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| | | | | | | |
| Autres actions : | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME | | | | | | |
| | | | | | | |

| ASSECHEMENT | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| VERIFICATION | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Auto-amorçage rapide de(s) pompe(s) | OK | | | | | |
| État & fixation des aspirations | OK | | | | | |
| État tuyautage (s) | OK | | | | | |
| Débit du refoulement | OK | | | | | |
| Autres points vérifiés | | | | | | |
| | | | | | | |
| ACTIONS | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Entretien crépine(s) | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Entretien pompe(s) | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Autres actions | | | | | | |
| | | | | | | |
| OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME | | | | | | |
| | | | | | | |

| ELECTRICITE | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| VERIFICATION | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Fixation batteries électriques. | OK | | | | | |
| Etiquetage tableaux électr. | OK | | | | | |
| Chute(s) de tension(s) | Néant | | | | | |
| Essai coupe(s) circuit(s) | OK | | | | | |
| Protection contre surintensité(s) | OK | | | | | |
| Intégrité du câblage électrique | OK | | | | | |
| Autres points vérifiés | | | | | | |
| | | | | | | |
| ACTIONS | 2025 | OBSERVATIONS | 2026 | OBSERVATIONS | 2027 | OBSERVATIONS |
| Entretien batterie(s) | 28/10/24 | Charge | | | | |
| Entretien élément(s) oxydé(s) | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Entretien isolement circuit(s) | 28/10/24 | Contrôle / Nettoyage | | | | |
| Autres actions | | | | | | |
| | | | | | | |
| OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME | | | | | | |
| | | | | | | |