

<b>NOM DU NAVIRE</b>	<b>ARTIMON 0</b>
<b>IMMATRICULATION</b>	<b>PVG 42646</b>
<b>PROPRIETAIRE</b>	SARL AP MOTOR LOCATION Zone technique du Port – 5 rue Maurice Ravel – 66750 SAINT CYPRIEN TEL : 04 68 215 817 SIRET : 944 112 747 00018 – APE : 70.10Z
<b>ACTIVITE</b>	Location
<b>ARMEMENT</b>	Registre Basique

<b>COQUE ET CONSTRUCTION</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Inspection visuelle extérieure coque & pont	OK					
Inspection visuelle intérieure structure	OK					
Fonctionnement panneau(x) & hublot(s)	OK					
intégrité liaison coque/pont	OK					
Etat davier(s) de mouillage	Néant					
Etat bite(s) d'amarrage	OK					
Lisibilité plaque signalétique	OK					
Fonctionnement passe coque(s)	Néant					
Fonctionnement vanne(s)	Néant					
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Inspection visuelle extérieure coque & pont						
Inspection visuelle intérieure structure						
Fonctionnement panneau(x) & hublot(s)						
intégrité liaison coque/pont						
Etat davier(s) de mouillage						
Etat bite(s) d'amarrage						
Lisibilité plaque signalétique						
Fonctionnement passe coque(s)						
<b>Autres points vérifiés :</b>						
Carénage	18/03/25					
Antifouling	18/03/25					
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>MATERIEL D'ARMEMENT ET DE SECURITE</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Etat des brassières / combinaisons	OK					
Essai moyen de remontée à bord	OK					
Essai coupe circuit de propulsion	OK	2				
Lampe Torche	OK					
Etat dispositif d'assèchement	OK	2 ÉCOPEES				
Validité moyen lutte incendie	31/12/25					
Compas de route	OK					
Etat dispositif de remorquage	OK					
<b>Autres matériel de sécurité :</b>						
Fixation navire/ligne étalingure	OK					
Fixation ligne/ancre	OK					
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien équipement(s) individuel(s)	21/11/24	Nettoyage Stockage				
<b>Autres actions :</b>						
Entretien de la longueur de ligne	21/11/24	Contrôle / Nettoyage				
Entretien baille à mouillage	21/11/24	Contrôle / Nettoyage				
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						



Artimon 0

<b>PROPULSION</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Essais mise en marche/arrêt	OK					
Niveau(x) des fluides	OK					
Tension et usure courroie(s)	OK					
Etat filtre(s)	OK					
Débit circuit(s) de refroidissement	OK					
Etat (s)						
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Vidange(s) Moteur & Embase	21/11/24	Remplacement				
Entretien crépine(s)	21/11/24	Contrôle / Nettoyage				
Entretien embase(s)	21/11/24	Contrôle / Nettoyage				
Entretien hélice(s)	21/11/24	Contrôle / Nettoyage				
Entretien batterie(s)	21/11/24	Contrôle / Nettoyage				
<b>Autres actions :</b>						
Filtre essence	21/11/24	Remplacement				
Filtres décanteur	21/11/24	Remplacement				
Anodes	21/11/24	Remplacement				
Bougies	21/11/24	Remplacement				
Circuit air & essence nettoyage	21/11/24	Contrôle / Nettoyage				
Thermostat	21/11/24	Remplacement				
Graissage	21/11/24	Graissage				
Turbine Embase	21/11/24	Remplacement				
Distribution	21/11/24		30/12/99	Contrôle / Nettoyage	30/12/99	Contrôle / Nettoyage
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>ASSECHEMENT</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Auto-amorçage rapide de(s) pompe(s)	Néant					
État & fixation des aspirations	Néant					
État tuyautage (s)	Néant					
Débit du refoulement	Néant					
<b>Autres points vérifiés</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien crépine(s)	21/11/24					
Entretien pompe(s)	21/11/24					
<b>Autres actions</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>ELECTRICITE</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Fixation batteries électriques.	OK					
Etiquetage tableaux électr.	Néant					
Chute(s) de tension(s)	Néant					
Essai coupe(s) circuit(s)	OK					
Protection contre surintensité(s)	OK					
Intégrité du câblage électrique	OK					
<b>Autres points vérifiés</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien batterie(s)	21/11/24					
Entretien élément(s) oxydé(s)	21/11/24					
Entretien isolement circuit(s)	21/11/24					
<b>Autres actions</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						