

Artimon 1

SARL AP MOTOR LOCATION

<b>NOM DU NAVIRE</b>	<b>ARTIMON 1</b>
<b>IMMATRICULATION</b>	<b>PVG 42638</b>
<b>PROPRIETAIRE</b>	SARL AP MOTOR LOCATION Zone technique du Port – 5 rue Maurice Ravel – 66750 SAINT CYPRIEN TEL : 04 68 215 817 SIRET : 944 112 747 00018 – APE : 70.10Z
<b>ACTIVITE</b>	Location
<b>ARMEMENT</b>	Registre Basique

Artimon 1

<b>COQUE ET CONSTRUCTION</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Inspection visuelle extérieure coque & pont	OK		OK			
Inspection visuelle intérieure structure	OK		OK			
Fonctionnement panneau(x) & hublot(s)	OK		OK			
intégrité liaison coque/pont	OK		OK			
Etat davier(s) de mouillage	Néant		Néant			
Etat bite(s) d'amarrage	OK		OK			
Lisibilité plaque signalétique	OK		OK			
Fonctionnement passe coque(s)	Néant		Néant			
Fonctionnement vanne(s)	Néant		Néant			
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Inspection visuelle extérieure coque & pont						
Inspection visuelle intérieure structure						
Fonctionnement panneau(x) & hublot(s)						
intégrité liaison coque/pont						
Etat davier(s) de mouillage						
Etat bite(s) d'amarrage						
Lisibilité plaque signalétique						
Fonctionnement passe coque(s)						
<b>Autres points vérifiés :</b>						
Carénage	27/03/25		19/03/26			
Antifouling	27/03/25		19/03/26			
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

Artimon 1

<b>MATERIEL D'ARMEMENT ET DE SECURITE</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Etat des brassières / combinaisons	OK		OK			
Essai moyen de remontée à bord	OK		OK			
Essai coupe circuit de propulsion	OK	2	OK	2		
Lampe Torche	OK		OK			
Etat dispositif d'assèchement	OK	2 ÉCOPEES	OK	2 ÉCOPEES		
Validité moyen lutte incendie	31/12/25		31/12/29			
Compas de route	OK		OK			
Etat dispositif de remorquage	OK		OK			
<b>Autres matériel de sécurité :</b>						
Fixation navire/ligne étalingure	OK		OK			
Fixation ligne/ancre	OK		OK			
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien équipement(s) individuel(s)	19/09/24	Nettoyage Stockage	06/10/25	Nettoyage Stockage		Nettoyage Stockage
<b>Autres actions :</b>						
Entretien de la longueur de ligne	19/09/24	Contrôle / Nettoyage	06/10/25	Contrôle / Nettoyage		Contrôle / Nettoyage
Entretien baïe à mouillage	19/09/24	Contrôle / Nettoyage	06/10/25	Contrôle / Nettoyage		Contrôle / Nettoyage
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						



Artimon 1

<b>PROPULSION</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Essais mise en marche/arrêt	OK		OK			
Niveau(x) des fluides	OK		OK			
Tension et usure courroie(s)	OK		OK			
Etat filtre(s)	OK		OK			
Débit circuit(s) de refroidissement	OK		OK			
Etat (s)						
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Vidange(s) Moteur & Embase	19/09/24	Remplacement	06/10/25	Remplacement		
Entretien crépine(s)	19/09/24	Contrôle / Nettoyage	06/10/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien embase(s)	19/09/24	Contrôle / Nettoyage	06/10/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien hélice(s)	19/09/24	Contrôle / Nettoyage	06/10/25	Ponçage / Peinture		
Entretien batterie(s)	19/09/24	Contrôle / Nettoyage	06/10/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions :</b>						
Filtre essence	19/09/24	Remplacement	06/10/25	Remplacement		
Filtres décanteur	19/09/24	Remplacement	06/10/25	Remplacement		
Anodes	19/09/24	Remplacement	06/10/25	Remplacement		
Bougies	19/09/24	Remplacement	06/10/25	Remplacement		
Circuit air & essence nettoyage	19/09/24	Contrôle / Nettoyage	06/10/25	Contrôle / Nettoyage		
Thermostat	19/09/24	Remplacement	06/10/25	Remplacement		
Graissage	19/09/24	Graissage	06/10/25	Graissage		
Turbine Embase	19/09/24	Remplacement	06/10/25	Remplacement		
Membrane pompe à essence			08/2025	Remplacement		
Distribution	19/09/24	Contrôle / Nettoyage	06/10/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

Artimon 1

<b>ASSECHEMENT</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Auto-amorçage rapide de(s) pompe(s)	Néant		Néant			
État & fixation des aspirations	Néant		Néant			
État tuyautage (s)	Néant		Néant			
Débit du refoulement	Néant		Néant			
<b>Autres points vérifiés</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien crépine(s)						
Entretien pompe(s)						
<b>Autres actions</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>ELECTRICITE</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Fixation batteries électriques.	OK		OK			
Etiquetage tableaux électr.	Néant		Néant			
Chute(s) de tension(s)	Néant		Néant			
Essai coupe(s) circuit(s)	OK		OK			
Protection contre surintensité(s)	OK		OK			
Intégrité du câblage électrique	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien batterie(s)	19/09/24	Charge	06/10/25	Charge		
Entretien élément(s) oxydé(s)	19/09/24	Contrôle / Nettoyage	06/10/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien isolement circuit(s)	19/09/24	Contrôle / Nettoyage	06/10/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

## Artimon 1

## Artimon 1

## Artimon 1

## Artimon 1

## Artimon 1