

Artimon 15

<b>NOM DU NAVIRE</b>	<b>ARTIMON 15</b>
<b>IMMATRICULATION</b>	<b>PVG 42130</b>
<b>PROPRIETAIRE</b>	SARL CENTRALE BATEAU Zone technique du Port – 5 rue Maurice Ravel – 66750 SAINT CYPRIEN TEL : 04 68 215 817 SIRET : 944 112 747 00018 – APE : 70.10Z
<b>ACTIVITE</b>	Location
<b>ARMEMENT</b>	Registre Côtier

<b>COQUE ET CONSTRUCTION</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Inspection visuelle extérieure coque & pont	OK		OK			
Inspection visuelle intérieure structure	OK		OK			
Fonctionnement panneau(x) & hublot(s)	OK		OK			
intégrité liaison coque/pont	OK		OK			
Etat davier(s) de mouillage	OK		OK			
Etat bite(s) d'amarrage	OK		OK			
Lisibilité plaque signalétique	OK		OK			
Fonctionnement passe coque(s)	OK		OK			
Fonctionnement vanne(s)	Néant		Néant			
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Inspection visuelle extérieure coque & pont						
Inspection visuelle intérieure structure						
Fonctionnement panneau(x) & hublot(s)						
intégrité liaison coque/pont						
Etat davier(s) de mouillage						
Etat bite(s) d'amarrage						
Lisibilité plaque signalétique						
Fonctionnement passe coque(s)						
<b>Autres points vérifiés :</b>						
Carénage	27/03/25		23/03/26			
Antifouling	27/03/27		23/03/26			
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>MATERIEL D'ARMEMENT ET DE SECURITE</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Etat des brassières / combinaisons	OK		OK			
Essai moyen de remontée à bord	OK		OK			
Essai coupe circuit de propulsion	OK	2	OK	2		
Essai moyen(s) de repère lumineux	2029		2029			
Etat dispositif d'assèchement	OK	2	OK	2		
Validité moyen lutte incendie (x2)	31/12/26	2	31/12/26	2		
Etat dispositif de remorquage	OK		OK			
Essai du dispositif personne tombée à l'eau	OK		OK			
Validité 3 feux a main	03/2026		04/2027			
Etat Miroir de signalisation	Néant		Néant			
Ligne de mouillage à poste	OK		OK			
Pavillon national	OK		OK			
Essai compas magnétique	Néant		OK			
Carte marine de la zone	OK		OK			
Lampe Torche	OK		OK			
<b>Autres matériel de sécurité :</b>						
GPS – Sondeur	OK		OK			
VHF	OK		OK			
Compas de route	OK		OK			
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien équipement(s) individuel(s)	19/11/24	Nettoyage Rinçage Séchage Stockage	04/11/25	Nettoyage Rinçage Séchage Stockage		
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>GOUVERNAIL</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Absence de point durs	OK		OK			
Absence de jeux excessifs	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés :</b>						
Niveaux Hydraulique	OK		OK			
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Reprise des jeux excessifs	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien pièce(s) de contact	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien élément(s) de transmission	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions :</b>						
Graissage	19/11/24	Graissage	04/11/25	Graissage		
Connexion vérin	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>PROPULSION</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Essais mise en marche/arrêt	OK		OK			
Niveau(x) des fluides	OK		OK			
Tension et usure courroie(s)	OK		OK			
Etat filtre(s)	OK		OK			
Débit circuit(s) de refroidissement	OK		OK			
Etat démarreur(s)	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Vidange(s)	19/11/24	Remplacement	04/11/25	Remplacement		
Entretien crépine(s)	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien embase(s)	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Ponçage / Peinture		
Entretien hélice(s)	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien batterie(s)	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions :</b>						
Filtres huile et essence	19/11/24	Remplacement	04/11/25	Remplacement		
Filtres décanteur	19/11/24	Remplacement	04/11/25	Remplacement		
Anodes	19/11/24	Remplacement	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Bougies	19/11/24	Remplacement	04/11/25	Remplacement		
Circuit air & essence nettoyage	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Thermostat	19/11/24	Remplacement	04/11/25	Remplacement		
Niveau trim hydraulique	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Graissage	19/11/24	Graissage	04/11/25	Graissage		
Gaine technique	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Turbine embase	19/11/24	Remplacement	04/11/25	Remplacement		
Distribution	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>MOUILLAGE</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Fixation navire/ligne : étalingure	OK		OK			
Fixation ligne/ancre	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien de la longueur de ligne	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien baille a mouillage	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions :</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>FEUX DE SIGNALISATION</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Essai des feux de route et de mouillage	OK		OK			
Intégrité du câblage électrique	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien source(s) lumineuse(s)	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions :</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>ASSECHEMENT</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Auto-amorçage rapide de(s) pompe(s)	OK		OK			
État & fixation des aspirations	OK		OK			
État tuyautage (s)	OK		OK			
Débit du refoulement	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien crépine(s)	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien pompe(s)	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>ELECTRICITE</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Fixation batteries électriques.	OK		OK			
Etiquetage tableaux électr.	OK		OK			
Chute(s) de tension(s)	Néant		Néant			
Essai coupe(s) circuit(s)	OK		OK			
Protection contre surintensité(s)	OK		OK			
Intégrité du câblage électrique	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien batterie(s)	19/11/24	Charge	04/11/25	Charge		
Entretien élément(s) oxydé(s)	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien isolement circuit(s)	19/11/24	Contrôle / Nettoyage	04/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						