

Artimon 8

<b>NOM DU NAVIRE</b>	<b>ARTIMON 8</b>
<b>IMMATRICULATION</b>	<b>PVF 31844</b>
<b>PROPRIETAIRE</b>	SARL AP MOTOR LOCATION Zone technique du Port – 5 rue Maurice Ravel – 66750 SAINT CYPRIEN TEL : 04 68 215 817 SIRET : 944 112 747 00018 – APE : 70.10Z
<b>ACTIVITE</b>	Location
<b>ARMEMENT</b>	Registre Côtier

<b>COQUE ET CONSTRUCTION</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Inspection visuelle extérieure coque & pont	OK		OK			
Inspection visuelle intérieure structure	OK		OK			
Fonctionnement panneau(x) & hublot(s)	OK		OK			
intégrité liaison coque/pont	OK		OK			
Etat davier(s) de mouillage	OK		OK			
Etat bite(s) d'amarrage	OK		OK			
Lisibilité plaque signalétique	OK		OK			
Fonctionnement passe coque(s)	OK		OK			
Fonctionnement vanne(s)	Néant		Néant			
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Inspection visuelle extérieure coque & pont						
Inspection visuelle intérieure structure						
Fonctionnement panneau(x) & hublot(s)						
intégrité liaison coque/pont						
Etat davier(s) de mouillage						
Etat bite(s) d'amarrage						
Lisibilité plaque signalétique						
Fonctionnement passe coque(s)						
<b>Autres points vérifiés :</b>						
Carénage	18/03/25		15/03/26			
Antifouling	18/03/25		15/03/26			
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>MATERIEL D'ARMEMENT ET DE SECURITE</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Etat des brassières / combinaisons	OK		OK			
Essai moyen de remontée à bord	OK		OK			
Essai coupe circuit de propulsion	OK	2	OK	2		
Essai moyen(s) de repère lumineux	2028		2028			
Etat dispositif d'assèchement	OK	2	OK	2		
Validité moyen lutte incendie	31/12/17		31/12/27			
Etat dispositif de remorquage	OK		OK			
Essai du dispositif personne tombée à l'eau	OK		OK			
Validité 3 feux a main	02/2027		02/2027			
Etat Miroir de signalisation	Néant		Néant			
Ligne de mouillage à poste	OK		OK			
Pavillon national	OK		OK			
Essai compas magnétique	OK		OK			
Carte marine de la zone	OK		OK			
Lampe Torche	OK		OK			
<b>Autres matériel de sécurité :</b>						
GPS – Sondeur	OK		OK			
VHF	OK		OK			
Compas de route	OK		OK			
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien équipement(s) individuel(s)	18/03/25	Nettoyage Rinçage Séchage Stockage	10/11/25	Nettoyage Rinçage Séchage Stockage		
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

Artimon 8

<b>GOUVERNAIL</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Absence de point durs	OK		OK			
Absence de jeux excessif	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Reprise des jeux excessifs	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien pièce(s) de contact	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien élément(s) de transmission	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions :</b>						
Graissage	25/11/24	Graissage	10/11/25	Graissage		
Cable de commande	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Boitier de direction	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

Artimon 8

<b>PROPULSION</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Essais mise en marche/arrêt	OK		OK			
Niveau(x) des fluides	OK		OK			
Tension et usure courroie(s)	OK		OK			
Etat filtre(s)	OK		OK			
Débit circuit(s) de refroidissement	OK		OK			
Etat démarreur(s)	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Vidange(s)	25/11/24	Remplacement	10/11/25	Remplacement		
Entretien crépine(s)	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien embase(s)	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien hélice(s)	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Ponçage / Peinture		
Entretien batterie(s)	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions :</b>						
Filtres huile et essence	25/11/24	Remplacement	10/11/25	Remplacement		
Filtres décanteur	25/11/24	Remplacement	10/11/25	Remplacement		
Anodes	25/11/24	Remplacement	10/11/25	Remplacement		
Bougies	25/11/24	Remplacement	10/11/25	Remplacement		
Circuit air & essence nettoyage	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Thermostat	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Remplacement		
Niveau trim hydraulique	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Graissage	25/11/24	Graissage	10/11/25	Graissage		
Turbine embase	25/11/24	Remplacement	10/11/25	Remplacement		
Filtre + joint VST 2025			10/11/25	Remplacement		
Joint de Culasse			10/11/25	Remplacement		
Distribution	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

Artimon 8

<b>MOUILLAGE</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Fixation navire/ligne : étalingure	OK		OK			
Fixation ligne/ancre	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien de la longueur de ligne	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien baille a mouillage	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions :</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>FEUX DE SIGNALISATION</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Essai des feux de route et de mouillage	OK		OK			
Intégrité du câblage électrique	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés :</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien source(s) lumineuse(s)	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		Remplacement
<b>Autres actions :</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>ASSECHEMENT</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Auto-amorçage rapide de(s) pompe(s)	OK		OK			
État & fixation des aspirations	OK		OK			
État tuyautage (s)	OK		OK			
Débit du refoulement	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien crépine(s)	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien pompe(s)	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						

<b>ELECTRICITE</b>						
<b>VERIFICATION</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Fixation batteries électriques.	OK		OK			
Etiquetage tableaux électr.	OK		OK			
Chute(s) de tension(s)	Néant		OK			
Essai coupe(s) circuit(s)	OK		OK			
Protection contre surintensité(s)	OK		OK			
Intégrité du câblage électrique	OK		OK			
<b>Autres points vérifiés</b>						
<b>ACTIONS</b>	<b>2025</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2026</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>2027</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Entretien batterie(s)	25/11/24	Charge	10/11/25	Charge		
Entretien élément(s) oxydé(s)	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
Entretien isolement circuit(s)	25/11/24	Contrôle / Nettoyage	10/11/25	Contrôle / Nettoyage		
<b>Autres actions</b>						
<b>OBSERVATIONS ET VISA DE L'AUTORITE MARITIME</b>						